

**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DAS MANIFESTAÇÕES  
PATOLÓGICAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE BARRA  
DO CORDA – MA**

**U.I. CÍCERO ROGRIGUES PACHECO**

**BARRA DO CORDA – MA  
NOVEMBRO DE 2022**

## 1- FACHADA E ÁREA EXTERNA



**Revestimento de fachada com descamação;**



**Revestimento de fachada necessitando de pintura;**



**Ausência de portão de entrada;**



**Portão de entrada empenado/quebrado;**



**Revestimentos internos necessitando de reparos;**



**Terreno disponível para construção;**



**Revestimento de parede danificado nas laterais da unidade;**



**Revestimento de parede necessitando reparos;**



**Área destinada à cisterna;**



**Terreno disponível para construção;**



**Área destinada à fossa séptica;**



**Área sem calçada e piso adequado;**



**Revestimentos danificados nos fundos da unidade;**



**Ausência de portão de entrada na quadra esportiva;**





**Quadra esportiva com piso inadequado;**



**Quadra esportiva com piso inadequado;**

## 2- SALAS E ÁREA INTERNA



**Revestimento de parede danificado;**



**Revestimento de parede danificado;**



**Salas com mobiliário danificado;**



**Presença de cupim e goteiras nas salas;**



**Presença de cupins nas salas;**



**Ausência de iluminação e ventilação adequada;**



**Ausência de iluminação e ventilação adequada;**



**Sala utilizada como depósito;**



**Secretaria improvisada;**



**Diretoria improvisada;**



**Sala dos professores com ausência de ventilação;**



**Presença de morfo e bolor na diretoria;**



**Área de circulação interna;**



**Portas e janelas antigos e danificados;**





**Pátio disponível;**



**Revestimento de parede arrancado/danificado;**



**Pátio disponível;**



**Revestimento das colunas danificado;**



**Revestimento de parede danificado;**



**Revestimento das colunas arrancado/quebrado;**




**Pátio aberto (área central da unidade);**



**Revestimento cerâmico arrancado/danificado;**

### 3- BANHEIROS E COZINHA



**Ausência de portas e presença de cupins nos banheiros;**



**Ausência de portas nos banheiros;**



**Instalação hidráulica quebrada/danificada;**



**Revestimento de parede danificado (Cantina);**



**Cozinha com ausência de mobiliário;**



**Revestimento cerâmico arrancado/quebrado;**