RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DAS MANIFESTAÇÕES PATOLÓGICAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE BARRA DO CORDA – MA

U. I. VICENTE ALVES VIANA

CAIO DE SOUSA DA SILVA CREA – MA – 111794546-4

1- FACHADA



Revestimento de fachada frontal com descamação de revestimento;



Calçada frontal com fissuras e infiltrações;



Revestimento de fachada lateral com descamação de revestimento;

2- ÁREA DE CIRCULAÇÃO EXTERNA E QUADRA



Paredes com escamação de revestimentos e portões com corrosão expostas;



Parede lateral com descamação de revestimento e infiltrações;



Quadra sem cobertura e sem piso propício para o esporte;



Sem estrutura da caixa d'água;

3- SALAS DE AULA



Estruturas com fissuras e portas das salas incompletas;



Paredes com escamação de revestimento e instação elétrica exposta;



Piso cerâmico amarelados;



4- BANHEIROS



Sanitários com antigas instalações e mal funcionamento;



Lavatórios com mal funcionamento e em pouca quantidade;