

**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DAS MANIFESTAÇÕES
PATOLÓGICAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE
BARRA DO CORDA – MA**

U.I MANOEL MARTINS JORGE

Caio Sousa da Silva

Eng. Civil

1- FACHADA



Revestimento de fachada inacabado;



Revestimento externo danificado/ausente;



Revestimento externo inacabado;


2- ÁREA EXTERNA



Revestimento inacabado e ausência de calçada;



Revestimento inacabado e ausência de calçada;



Ausência de revestimento e calçada externa;



Ausência de revestimento e calçada externa;

3- SALAS E ÁREA INTERNA



Descamação de revestimento de parede;



Descamação de revestimento de parede;



Descamação de revestimento de parede;




Descamação de revestimento de parede;



Descamação de revestimento de parede;



Ausência de portão na área interna da unidade;



Presença de cobogós em desuso;



Revestimento de parede arrancado/quebrado;




Revestimento de parede arrancado/quebrado;



Revestimento de parede sujo necessitando pintura;

4- DEMAIS ÁREAS



Demais cômodos da unidade com construção abandonada;



Área em desuso e ausência de calçadas;



Construção abandonada (biblioteca);



Construção abandonada (banheiros);



Demais cômodos da unidade com construção abandonada;




Construção abandonada (banheiros);



Demais cômodos da unidade com construção abandonada;




Construção abandonada (secretaria);



Construção abandonada (despensa);



Construção abandonada (cantina);



Construção abandonada (banheiros);



Construção abandonada;



Cisterna em desuso e calçada quebrado/danificado;



Demais cômodos da unidade com construção abandonada;