



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DAS MANIFESTAÇÕES PATOLÓGICAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE BARRA DO CORDA – MA

U. I. AUGUSTO ALVES DE BARROS

CAIO DE SOUSA DA SILVA

CREA – MA – 111794546-4

1- FACHADA



Revestimento de fachada frontal com descamação de revestimento;



Revestimento de fachada lateral com descamação de revestimento;

2- ÁREA DE CIRCULAÇÃO EXTERNA E QUADRA



Parede com descamação de revestimento;



Parede lateral com descamação de revestimento;



Quadra sem cobertura e sem piso propício para o esporte;



Estrutura da caixa d'água com fissuras e infiltrações;



Área de serviço sem estrutura e depósito com descamação de revestimento e sem porta;

3- SALAS DE AULA



Salas com infiltrações e piso cerâmico amarelado;



Goteiras presentes em todo ambiente escolar;




Tubulação de água fria exposta na cobertura;



Janelas quebradas, instalação elétrica exposta;

4- Secretária e Direção



Paredes com infiltrações;


5- Refeitório e Cozinha



Refeitório com dois tipos de piso e paredes com fissuras;



Bebedouro junto com lavatório;



Cozinha sem torneiras nas pias e espaço pequeno para acomodação dos mobiliários;

6- Banheiros



Paredes com rachaduras e portas sem trincos;



Sanitários com antigas instalações e mal funcionamento;



Lavatórios com mal funcionamento e em pouca quantidade;