



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DAS MANIFESTAÇÕES PATOLÓGICAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE BARRA DO CORDA – MA

U. I. ANTONIO CANECO DE MEDEIROS

**CAIO DE SOUSA DA SILVA
CREA – MA – 111794546-4**

1- FACHADA



Revestimento de fachada frontal com descamação de revestimento;



Revestimento de fachada lateral com descamação de revestimento;



Revestimento de fachada lateral com descamação de revestimento;

2- ÁREA DE CIRCULAÇÃO EXTERNA



Paredes com descamação de revestimento e infiltrações, fossa séptica com tubulações expostas;



Paredes com descamação de revestimento e infiltrações;



Paredes com descamação de revestimento e infiltrações;



Calçadas com rachaduras e infiltrações;

3- SALAS DE AULA



Salas com paredes com descamação de revestimento e infiltrações;



Goteiras presentes em todas as salas;



Salas com instalações elétricas expostas;

4- Secretária e Direção



Instalação elétrica exposta e goteiras no telhado;

5- Refeitório e Cozinha



Paredes com descamação de revestimento e infiltrações



Telhado com goteiras;



Cantina com tubulação exposta, espaço pequeno para acomodação dos mobiliários e instalação elétrica exposta;



Piso desnivelado e com tubulação exposta;

6- Banheiros e Depósitos



Sanitários com antigas instalações e mal funcionamento;



Lavatórios com mal funcionamento;



Depósitos com infiltrações, descamação do piso;