



## PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA

R. Isac Martins, 297 – Centro/CEP: 65950-000 EMAIL: prefeitura@barradocorda.ma.gov.br

CNPJ: 06.769.798/0001-17.

TEL: (99) 3643-2333

### COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL

Ofício nº 014/2023 COMPDEC

Barra do Corda – MA 23 de Novembro de 2023.

#### Ofício Informativo nº. 014/DEFESA CIVIL/2023

**Assunto: RELATÓRIO TÉCNICO – AVALIAÇÃO DE RISCO DE DESMORONAMENTO DA RESIDÊNCIA DA Sra. Iruene Pompeu Sabino, ocasionado pelas fortes chuvas que ocorreram na cidade de Barra do Corda-Ma.**

**CONSIDERANDO** a necessidade de informar que a edificação da residência da **Sra. Iruene Pompeu Sabino**, localizada na Rua do Arco S/N Bairro-Centro no Município de Barra do Corda-MA é avaliada como **INTERDITADA INTEGRALMENTE;**

#### **CLASSIFICAÇÃO QUANTO AO GRAU DE CRITICIDADE**

**CRÍTICO:** Risco de provocar danos contra a saúde e segurança das pessoas que habitam a residência e do meio ambiente; **risco iminente de desmoronamento de paredes devido às as fores chuvam que abalaram as estruturas da residência e perda excessiva de desempenho e funcionalidade causando possíveis desmoronamentos na resiência, aumento excessivo de custo de manutenção e recuperação; comprometimento sensível de vida útil da residência.**

#### **1. INDICAÇÃO DE PRIORIDADE**

Critérios do grau de risco e pesos referentes a metodologia utilizada para a classificação da ordem de prioridades das irregularidades.

**GRAVIDADE ALTA:** Probabilidade em ocasionar ferimentos em pessoas e danos ao meio ambiente.



## PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA

R. Isac Martins, 297 – Centro/CEP: 65950-000EMAIL:prefeitura@barradocorda.ma.gov.br

CNPJ: 06.769.798/0001-17.

TEL: (99) 3643-2333

### COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL

**URGÊNCIA GRAU ALTO:** Evento prognosticado para breve com sérias rachaduras que comprometem a residência.

#### **2. RECOMENDAÇÕES TÉCNICAS**

**Transferir os moradores do local para local diverso daquele que encontra-se prejudicado e em risco de desmoronamento;**

#### **3. CONCLUSÃO**

O registro fotográfico apresentou-se eficaz e de fácil aplicação, uma ferramenta importante para auxiliar o inspetor durante o desenvolvimento da inspeção local, caso se faça necessário.

**Recomenda-se a retirada dos moradores da residência, bem como a contratação de um engenheiro civil para elaborar um plano de manutenção, adaptado para a idade e manifestações patológicas do terreno.**

De forma objetiva, este é o relatório.

No mais, colocamo-nos a Vossa Inteira disposição para auxiliar, dentro de nossa esfera de competência, no que for necessário.

Atenciosamente,

José Ribamar Gomes

**Coordenador Municipal de Defesa Civil**